

## Gegevens Dekkingsplanaanvulling.

In de onderstaande tabel zijn voor de gemeente de kerngegevens weergegeven zoals deze uit het dekkingsplan zijn af te leiden.

De hier gepresenteerde cijfers zijn tevens in de grafische bestanden verwerkt waar de dekking en de overschrijdingen meer inzichtelijk zijn gepresenteerd. Deze cijfers en de overzichten zijn bedoeld om de bestuurlijke besluitvorming van het Algemeen Bestuur te ondersteunen. Het is de bevoegdheid van het Algemeen Bestuur om het dekkingsplan, en daarmee ook deze aanvulling op het dekkingsplan, vast te stellen.

Zoals eerder bij de vaststelling van het dekkingsplan in 2011 is verwoord zijn er, met de huidige nieuwe maatstaven gemeten, in aantallen aanzienlijke hoeveelheden overschrijdingen van de nieuwe norm. Van belang is nu de expliciete bestuurlijke vaststelling van de overschrijdingen, de mate van overschrijdingen en de motivatie of de overschrijdingen aanvaardbaar zijn.

Gemeente:		Gouda		
Aantal objecten		35.602		
Aantal objecten per tijdnorm Wvr		Overschrijdingspercentage		
5 min	1.392	100,0%		
6 min	4.286	100,0%		
8 min	26.768	64,9%		
10 min	3.156	12,0%		
Totaal overschrijdingspercentage		65,8%		
Dekkingspercentage percentiel 80		T9-10 minuut		
Aantal markante objecten		292		
Extra aandacht		B	I	O
		85	70	272

### Verklaring en motivatie:

Uit bovenstaand overzicht is te lezen dat in 65,8% van het aantal objecten de brandweer buiten de normtijd aankomt. Om de aanvaardbaarheid hiervan te beoordelen wordt naar een aantal criteria gekeken. Dat zijn:

- Historische gegevens
- Mate van overschrijding
- Kosten – baten afweging

In de gemeente Gouda wordt al sinds een aantal jaar de brandweezorg vanuit een wat decentraal gelegen kazerne geleverd. Dat heeft in het verleden niet tot problemen geleid. Vanuit historisch perspectief is er geen reden de brandweezorg aan te passen. Uit de tabel is tevens te lezen dat de mate van overschrijding redelijk klein is. Het dekkingspercentiel-80 is tussen de 9-10 minuten. Dat wil zeggen dat in 80% van de objecten de brandweer tussen de 9 en 10 minuten ter plaatse kan zijn.

Dat is een aanvaardbare score voor een gemeente zoals Gouda.

Uit een eerder quick-onderzoek is gebleken dat, regiobreed, het bijplaatsen van 20 kazernes een verbetering van ca 20% geeft. Om in Gouda de opkomsttijden substantieel te verbeteren is het bijplaatsen van een kazerne noodzakelijk. Een kosten - baten afweging geeft aan dat de baten niet opwegen tegen de kosten. Hier wordt dan ook niet voor gekozen.

E.e.a. laat natuurlijk onverlet dat zowel brandweer als gemeenten zich blijven inspannen om de opkomsttijd zo kort mogelijk te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Markante objecten.

De gemeente kent 292 markante objecten. In de handleiding van de Minister is aangegeven dat deze objecten apart en per object beoordeeld moeten worden en indien er een overschrijding is, of deze overschrijding aanvaardbaar is.

De beoordeling heeft plaatsgevonden conform de in de bij de aanbidding aangegeven BIO-methode.

Hierbij wordt gekeken naar bouwkundige zaken, installatie zaken en organisatorische zaken.

Indien een van deze aspecten niet voldoende in orde is, of wanneer onbekend is of het op orde is, wordt nader onderzoek gedaan en later over gerapporteerd. Dat nader onderzoek nodig is wil niet zeggen dat de betreffende panden onveilig zijn. In tegendeel. Doordat de Brandweer Hollands Midden een jonge organisatie is en niet elke gemeente de betreffende bouw- en inspectiedossiers even goed op orde had, is bij de BHM nog geen compleet beeld van de situatie van de betreffende panden. Deze exercitie is een goede aanleiding voor verbetering op dit punt.

Specifiek voor de gemeente Gouda geldt dat op 427 punten nader onderzoek moet worden verricht. Er is geen reden om gezien bovenstaande de overschrijdingen niet aanvaardbaar te verklaren.

Te besluiten: aanvaardbaar